

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

~~Министерство Культуры РСФСР. Инспекция по охране памятников культуры~~
(наименование республиканского органа охраны памятников)

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Часовня

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника—для памятников истории)

1907 г. /см.п.8/

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Ивановская обл., г. Лух, ул. Маяков-

(АССР, край, область, район, автономная обл.)

ского /при въезде в Лух с юга/. Проезд из г. Иванова автобусом или самолето

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — 2
- Фото фрагментов — I
- Генплан —
- Обмеры: план — I
 - фасад —
 - разрез —
- Схематический план охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) { для памятников археологии — история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
- для памятников истории — история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
- для памятников архитектуры и монументального иск-ва — автор, строитель, заказчик, история создания.

Часовня построена в 1907 г. на средства прихожан. Строительство ее велось одновременно с "подновлением" Воскресенской церкви.

Освещена она была на пасху 1907г. Ранее в ней хранилась большая старинная икона Николая Угодника, не сохранившаяся до настоящего времени.

Как культовое сооружение часовня была закрыта в начале 30-х годов нашего столетия. В конце 40-х годов в ней был устроен склад горючего.

"Из исторических памятников остались в Лухе часовня на месте бывшего убогого дома как ~~памятника~~ ^{мировой} язвы"/см. § 8, п. I/ В 1665г. в Лухе было сильное моровое поветрие, которое опустошило население края. Часовня, в которой построена как памятник погибшим до настоящего времени не сохранилась. Возможно, что рассматриваемая часовня, расположенная при въезде в Лух с юга, построена на ее месте. Однако точных сведений об этом не выявлено.

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Наружный облик часовни с момента строительства почти не изменился.

Интерьер переделан, внутреннее убранство утрачено.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии для памятников истории для памятников архитектуры для памятников монумент. иск-ва	— характер культурного слоя, важнейшие находки. — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски. — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты. — основные особенности композиционного и колористического решения, тексты, материал, техника, размер.
----	--	---

Часовня расположена на южной окраине г. Луха, у дороги, ведущей в Палех и далее в Иваново. Рядом с часовней построек почти нет. Лишь напротив неё через дорогу недавно был построен новый жилой дом. Невысокое сооружение окружено широкими полями.

Часовня представляет собой квадратный в плане небольшой объём с размерами сторон 3,8 x 3,85 м. Стены выполнены из кирпича, снаружи оштукатурены и покрашены серой клеевой краской.

Ранее часовня была увенчана небольшой луковичной главкой, которая до сего времени не сохранилась. Ныне кровля и перекрытия переделаны. Интерьер переоборудован под склад горючего.

Вход в часовню осуществляется с запада. Сохранилась первоначальная литая чугунная дверь, состоящая из двух створок.

Наибольший интерес представляет наружная трактовка фасадов сооружения, в частности, его декор. Он имеет усложненную, эклектическую трактовку, весьма типичную для архитектуры начала 20 века. Классические элементы декора /ступенчатый карниз с сухариками, треугольные фронтоны и т.п./ обладают весьма своеобразными, далеко не классическими пропорциями и дополнены рядом других декоративных элементов. Это и создает эклектичность наружной трактовки.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

~~Город Лух. Памятная книга Костромской губернии на 1862 г.~~

Часовня является оригинальным образцом культовой архитектуры малых

форм начала 20 столетия. Аналогичных памятников в Лухском районе не

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ сохранилось.

1. Город Лух. В кн.: Памятная книга Костромской губернии на 1862 г. Кострома, 1862 г., стр. 315-316.

2. Краткие статистические сведения о приходских церквях Костромской епархии. Кострома, 1911 г., стр. 197.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:		хорошее	среднее	плохое	аварийное
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+	+	+	
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва		Н е с о х р а н и л и с ь		
для памятников монументального искусства	цоколя постаumenta скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	союзная	республ.	местная	не состоит
				+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

г) балансовая принадлежность и конкретное использование Используется как склад горючего для с/х машин. Принадлежит Лухской конторе "Заготзерно"

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта _____

Составитель Величкина Н.В., архитектор
(ф. и. о. должность или профессия)

26 июня 1973г.

Величкина
(подпись)



Инспектор по охране памятников _____

(подпись)